

DATABASE HALTE KOTA BONTANG

No.	Lokasi	Nama Halte	Kondisi			Ukuran		Sumber Dana	Spesifikasi	Keterangan
			Baik %	Sedang %	Rusak %	Panjang	Lebar			
1	Jl. Ir. Juanda Depan SMP Negeri 2 Rawa Indah	Halte SMP Negeri 2	90%		10%	3 m	1 m	PT. Indominco Mandiri	- Atap Multiroof - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Cat Terkelupas - Banyak Coret-coretan - Kayu ada yg rapuh
2	Jl.Ahmad Yani Depan SMA Monamas Bontang Baru	Halte SMA Monamas	90%		10%	3 m	1 m	PT. Indominco Mandiri	- Atap Multiroof - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Cat Terkelupas - Banyak Coret-coretan - Kayu ada yg rapuh
3	Jl.Ahmad Yani Depan SMK Rigomasi	Halte Rigomasi	95%		5%	3 m	1 m	PT. Indominco Mandiri	- Atap Multiroof - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Cat Terkelupas - Ada Coret-coretan
4	Jl. Mt. Haryono Depan Dealer Yamaha	Halte Yamaha	100%			2 m	1 m	APBD II	- Atap Seng - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Telah diperbaharui catnya
5	Jl. Mt. Haryono Depan SMP Bahrul Ulum	Halte Bahrul Ulum	95%		5%	3 m	1 m	PT. Indominco Mandiri	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Cat Terkelupas - Ada Coret-coretan
6	Jl. Bhayangkara Dekat Simpang 3 Jalan Tembus Pos Polisi Lalu Lintas	Halte Jalan Tembus I	95%		5%	3 m	1 m	PT. Indominco Mandiri	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Cat Terkelupas - Ada Coret-coretan
7	Jl. Bhayangkara Dekat Simpang 3 Jalan Tembus Sebelum Tikungan	Halte Jalan Tembus II	95%		5%	3 m	1 m	PT. Indominco Mandiri	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Cat Terkelupas - Ada Coret-coretan
8	Jl. Brigjen Katamso Depan SMP/SMA Yabis Kilometer 6	Halte Yabis	90%		10%	3 m	1 m	PT. Indominco Mandiri	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Cat Terkelupas - Ada Coret-coretan - Kayu ada yang rapuh
9	Jl. Letjen S. Parman Terminal Bontang Didalam Terminal	Halte Terminal	80%		20%	5 m	3 m	APBD II	- Atap Seng/Genteng - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Banyak PKL - Lantai halte kotor - Kayu rapuh
10	Jl.Pupuk Raya Depan SMK Negeri I Bontang	Halte SMK Negeri I	95%		5%	3 m	1 m	PT. Indominco Mandiri	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Cat Terkelupas - Ada Coret-coretan - Kayu ada yang rapuh
11	Jl. Arif Rahman Hakim Depan SMA Negeri 3	Halte SMA Negeri 3	95%		5%	4 m	1,5 m	Pupuk Kaltim	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Ada Coret-coretan - Cat Terkelupas
12	Jl. Pupuk Raya Depan SMP Negeri 5 Bontang	Halte SMP Negeri 5	95%		5%	4 m	1,5 m	Pupuk Kaltim	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Ada Coret-coretan - Cat Terkelupas

13	Jl. Pupuk Raya Depan Kantor KPI	Halte KPI	97%		3%	4 m	1,5 m	Pupuk Kaltim	- Atap Multiroof - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Besi	- Cat Terkelupas
14	Jl. RE.Marthadinata Dekat Kantor Perhubungan	Halte Perhubungan	95%		5%	4 m	1,5 m	Pupuk Kaltim	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Ada Coret-coretan - Cat Terkelupas
15	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Depan Pasar Citra Mas Loktuan	Halte Citra Mas	97%		3%	3 m	1 m	PT. Indominco Mandiri	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Ada Coret-coretan
16	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Samping Warnet Nabilla Loktuan	Halte Nabilla	95%		5%	4 m	1,5 m	Pupuk Kaltim	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Ada Coret-coretan - Cat Terkelupas
17	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Depan Koramil 0908 Loktuan	Halte Koramil	95%		5%	4 m	1,5 m	PT. Indominco Mandiri	- Atap Multiroof - Lantai Keramik - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Ada Coret-coretan - Cat Terkelupas
18	Jl. Brigjen Slamet Riyadi Dekat Simpang 4 Kayu Mas Loktuan	Halte Kayu Mas	97%		3%	3 m	1 m	Pupuk Kaltim	- Atap Multiroof - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Besi	- Cat Terkelupas
19	Jl. Simon Tampubolon Depan Perum. Awang Long Indah	Halte Awang Long Indah	90%		10%	4 m	2 m	PT.Badak	- Atap Genteng - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Ulin	- Cat Terkelupas
20	Jl. Simon Tampubolon Depan Toko Amplang HOP V PT. Badak	Halte Amplang HOP V	90%		10%	2 m	1 m	PT.Badak	- Atap Seng - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Besi	- Cat banyak terkelupas - Besi Berkarat
21	Jl. Simon Tampubolon Belakang Pos Lantas Yabis HOP VI PT. Badak	Halte HOP VI	90%		10%	2 m	1 m	PT.Badak	- Atap Seng - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Besi	- Cat banyak terkelupas - Besi Berkarat
22	Jl. Simon Tampubolon Dekat Toko Baju Distro Centro HOP V PT. Badak	Halte HOP V	85%		15%	2 m	1 m	PT.Badak	- Atap Seng - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Besi	- Cat banyak terkelupas - Besi Berkarat - Ada Penampungan sampah di belakangnya
23	Jl. Simon Tampubolon HOP II PT. Badak	Halte HOP II	90%		10%	2 m	1 m	PT.Badak	- Atap Seng - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Besi	- Cat banyak terkelupas - Besi Berkarat - Banyak Sampah
24	Jl. Arif Rahman Hakim Depan Masjid Al Falah HOP I PT.Badak	Halte HOP I	95%		10%	2 m	1 m	PT.Badak	- Atap Seng - Lantai Beton - Pondasi & Tempat Duduk Besi	- Cat banyak terkelupas

Keterangan :

- Halte Bantuan Indominco	: 10 Buah	- Halte Bantuan APBD	: 2 Buah
- Halte Bantuan PKT	: 6 Buah	- Halte Wilayah PT.Badak	: 6 Buah