

Usulan Prioritas Utama dan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tahun 2023
Hasil Musrenbang Kelurahan Perbaikan Bontang Lestari

| No | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Skala prioritas | Lokasi | Volume | Permasalahan | Estimasi biaya | Sumber Pendanaan |
|----|-------------------|---|-----------------|---|---|--|------------------|---------------------------|
| 1 | Ekonomi | - | | | | | | |
| 2 | Sosial dan Budaya | - | | | | | | |
| 3 | Infrastruktur | 1 Semenisasi badan jalan | Utama | Loktunggul RT. 15 RT. 15 | 4,8 m x 1500 m | Jalan berlubang Dan berlumpur | Rp 3.500.000.000 | APBD Provinsi Th 2023 |
| | Infrastruktur | 2 Semenesasi Jalan dari RT.05pagung - ke RT.02 Baltim | 1 | Jl.adipura 2 RT. 5 | 150.MI | Jalan rusak | Rp 200.000.000 | APBD Kota Bontang Th 2023 |
| | Infrastruktur | 3 Semenisasi jalan datar langsat | 2 | Nyebrang Jl pos lestari ke datar langsat RT 03 | RT. 3 Panjang 200 mtr, lebar 3 mtr. Ketebalan 15 cm | Jalan rusak dan masih tanah liat | Rp 200.000.000 | APBD Kota Bontang Th 2023 |
| | Infrastruktur | 4 Semenisasi jalan | 3 | Jalan karya bakti rt 04, bontang lestari | RT. 4 P 120 meter x L 4 meter x T 20 cm | jalan yv sekrang sdah hancur dan berlubang | Rp 200.000.000 | APBD Kota Bontang Th 2023 |
| | Infrastruktur | 5 Pengadaan tiang listrik | 4 | Jl. Letj Urip Sumoharjo RT 12 RT. 12 | 10 batang tiang listrik | Terjadi pemadaman listrik ke rumah warga akibat tersangkutnya mobilisasi di sambungan rumah ke rumah | Rp 75.000.000 | APBD Kota Bontang Th 2023 |
| | Infrastruktur | 6 Semenisasi | 5 | Jl. Linmas 2 Bontang lestari RT. 7 | 100m | Jalan rusak | Rp 200.000.000 | APBD Kota Bontang Th 2023 |
| | Infrastruktur | 7 Semenisai gang belakang posyandu | 6 | Jl.abdi negara RT. 13 | 3m x 100m | Jalan rusak | Rp 125.000.000 | APBD Kota Bontang Th 2023 |
| | Infrastruktur | 8 Pipanisasi air bersih | 7 | Selangan rt 16 RT. 16 | Pipanisasi air bersih dari rt 15 ke 16 uk. 2 kilometer | Susahnya mendapatkan air bersih di pulau selangan | | |
| | Infrastruktur | 9 Pembuatan Jembatan | 8 | Tahi-tahi RT. 17 | Panjang 200 mtr, lebar 2 M tebal 2 l | Adanya rumah masyarakat yang belum memiliki jembatan vano lavak | | |
| | Infrastruktur | 10 Pengecoran jln adipura 3 | 9 | Jln.adipura 3 Rt.06 Kel Bontang lestari RT. 6 | 1unit: panjang 650m lebar 4m tebal 15cm | Jalan rusak | | |
| | Infrastruktur | 11 Pembuatan parit | 10 | Jl. Salantuko RT.014 Bontang Lestari, Bontang Selatan | RT. 14 100 meter | Dikarenakan belum adanya pembangunan dan pembuatan parit | | |
| | Infrastruktur | 12 Turap paret | 11 | Jl. Letj Urip Sumoharjo RT 12 RT. 12 | Panjang : 100 m, Tinggi : 75 cm, Lebar : 65 cm | Longsor dan merusak permukiman warga | | |
| | Infrastruktur | 13 Seminisasi jalan | 12 | Gang Pinrang 1 RT 09 Nyerakat kiri | RT. 9 1. L 4 meter x P 150 meter | Masi jalan tanah dan sudah rusak. | | |
| | Infrastruktur | 14 Pembuatan seminisasi | 13 | Gang mahabbah RT. 10 | Lebar 4 meter panjang 250 meter Jumlah keseluruhan 1.0000 meter | Tidak ada jalan menuju arah k.mesjid | | |
| | Infrastruktur | 15 Pembuatan semenisasi | 14 | Gang taufiq RT. 10 | Lebar 4 meter panjang 250 keseluruhan 1.000 | Tidak ada jalan k.arah mesjid | | |
| | Infrastruktur | 16 Drainase,kanan kiri | 15 | Jl.pramuka 3 gang Lemon RT 01 RT. 1 | Panjang 120 meter | Agar ada akses jalan air menuju paret utama | | |

| No | Jenis Kegiatan | Kegiatan | Skala prioritas | Lokasi | Volume | Permasalahan | Estimasi biaya | Sumber Pendanaan |
|----|----------------|---|-----------------|--|--|--|----------------|------------------|
| | Infrastruktur | 17 Pembuatan drainase | 16 | Loktunggul RT. 15 RT. 15 | 2 x 1500 m | Tidak Ada drainase | | |
| | Infrastruktur | 18 Semenisasi jalan | 17 | Jln urip sumoharjo RT.11 kel bontang lestari kec bontang selatan RT. 11 | Lebar 3.m panjang 200.m | Jalan becek dan rusak | | |
| | Infrastruktur | 19 Semenisasi gang | 18 | Gang damai rt 4 RT. 4 | P 110 meter x L 3 meter x T 15 cm | Jalan rusak dan perlu diperlebar | | |
| | Infrastruktur | 20 1. Renovasi MASJID nurul hidayah 2. Renovasi PAUD | 19 | jl.linmas 2 nyerakat rt08 bontang lestari RT. 8 | 1.ukuran masjid 20x20 perbaikan plafon,atap dan pengecatan luar dalam dan perbaikan atap wc masjid yang bocor, gapura masjid 2.ukuran PAUD 7x15 perbaikan plafon,pagar dan penambahan kanopi dan pengecatan luar dalam | 1. Masjid : plafon tidak layak/rusak warna cat pudar dan atap masjid dan atap wc bocor,gapura tidak ada 2. PAUD :pagar yang sudah rusak ,plafon rusak,perlu tambahan kanopi dan warna cat pudar. | | |
| | Infrastruktur | 21 Rehap jembatan 1 paket dengan dermaga | 20 | Jl.abdi negara RT. 13 | Jembatan P.100m L. 2m dermaga 4 x 20m | Dermaga sudah roboh. Jembatannya sudah mulai rusak | | |
| | Infrastruktur | 22 Semenisasi ujung jln jamrud dan jalan marmer blok J | 21 | Jalan jamrud ujung dan jln Marmer blok J RT. 18 | Jln jamrud 45 meter dan jln marmer 50 meter masing2 lebar 4 meter | Bila hujan jln becek dan licin khususnya warga yg tinggal di pinggir jln tersebut. | | |
| | Infrastruktur | 23 Drenasi air 60 M | 22 | Jl.batu bara.N0.18 RT. 19 | 1 paket | Gangguan saluran pembuangan air limbah | | |
| | Infrastruktur | 24 Semenisasi jalan | 23 | Jalan Pramuka 3,gang lemon RT 01 RT. 1 | Panjang 120 meter, lebar 2,50 meter,tinggi 15 meter | Agar warga yg berada di gang lemon mempunyai akses yg layak | | |
| | Infrastruktur | 25 Semenisasi jalan | 24 | Jl. Urip Sumoharjo RT 11 kel. Bontang Lestari kec. Bontang Selatan RT. 11 | Panjang 50 meter, lebar 3,5 meter | Bergelombang dan becek saat hujan, belum di cor | | |
| | Infrastruktur | 26 Pembuatan drainase paret | 25 | Jl. Urip Sumoharjo RT 11 Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan RT. 11 | Panjang 360 meter, lebar 40 centimeter , tinggi 60 centimeter | Air menggenang saat hujan krn tdk ada saluran air | | |
| | Infrastruktur | 27 Pembuatan drainase | 26 | Jl Setya lencana 2 RT. 10 | Lebar atas 60 cm lebar bawah 50 cm panjang 200 meter | Tidak ada saluran sehingga air masuk k.badan jln hingga banjir | | |
| | Infrastruktur | 28 Pengerasan dan Semenisasi Badan jalan dan drainase | 27 | Jln urip sumoharjo gang swadaya RT 11 RT. 11 | Panjang 100 meter, Lebar 4 meter | Jalan becek dan licin saat hujan, bahkan kadang kadang banjir bila hujan deras | | |
| | Infrastruktur | 29 Pembangunan rehabilitasi turap | 28 | jl prmuka 1 RT. 2 | P 8m, l 1m, t 8m yang layak | jl longsor | | |
| | Infrastruktur | 30 Pembangunan peningkatan jalan | 29 | jl pramuka 3 RT. 2 | L 4m P 100m | buat gang damai untuk masyarakat | | |

Bontang, 31 Januari 2022

Lurah Bontang Lestari,

Andriyana, S. Sos

NIP. 19870311 201001 2 002