

REKAP HASIL REMBUG WARGA RT SE - KELURAHAN BONTANG LESTARI TAHUN 2022

No	RT	Jenis Kegiatan	Kegiatan Infrastruktur	Lahan	Rincian	1	Permasalahan	Alamat	x	y
1	15	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi badan jalan	4,8 m x 1500 m	Jalan berlubang Dan berlumpur	Loktunggul RT. 15	117,4977127	0,055370573
2	5	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	Lahan_milik_pemerintah	Semenesasi Jalan dari RT.05pagung - ke RT.02 Baltim	150.MI	Jalan rusak	Jl.adipura 2	117,4662247	0,127637209
3	3	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi jalan datar langsat	Panjang 200 mtr, lebar 3 mtr. Ketebalan 15 cm	Jalan rusak dan masih tanah liat	Jl.estari ke datar Janset RT.02	117,4447631	0,0728112
4	2	Infrastruktur	Pembangunan_rehabilitasi_turap	Lahan_milik_pemerintah	130.000.000	P 8m, l 1m, t 8m	jl longsor	jl prmuka 1	117,4579789	0,084331714
5	4	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi gang	P 110 meter x L 3 meter x T 15 cm	Jalan rusak dan perlu diperlebar	Gang damai rt 4	117,4649987	0,0767544
6	14	Infrastruktur	bangun_rehab_drainase	Lahan_milik_pemerintah	Pembuatan parit	100 meter	Dikarenakan belum adanya pembangunan dan pembuatan parit	Jl. Salantuko RT.014 Bontang Lestari, Bontang	117,4853773	0,054418347
7	12	Infrastruktur	bangun_rehab_drainase	Lahan_milik_pemerintah	Turap paret	Panjang : 100 m, Tinggi : 75 cm, Lebar : 65 cm	Longsor dan merusak permukiman warga	Jl. Letj Urip Sumiharjo RT 12	117,4672377	0,035779163
8	9	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Seminisasi jalan	1. L 4 meter x P 150 meter	Masi jalan tanah dan sudah rusak.	Gang Pinrang 1 RT 09 Nyerakat kiri	117,4472493	0,035337505
9	10	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pembuatan seminisasi	Lebar 4 meter panjang 250 meter Jumlah keseluruhan 10.000 meter	Tidak ada jalan menuju arah k.mesjid	Gang mahabbah	117,4531426	0,038425759
10	10	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pembuatan semenisasi	Lebar 4 meter panjang 250 keseluruhan 1.000	Tidak ada jalan k.arah mesjid	Gang taufiq	117,4365209	0,029950146
11	1	Infrastruktur	bangun_rehab_drainase	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Drainase,kanan kiri	Panjang 120 meter	Agar ada akses jalan air menuju paret utama	Jl.pramuka 3 gang Lemon RT 01	117,460994	0,086060867
12	15	Infrastruktur	bangun_rehab_drainase	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pembuatan drainase	2 x 1500 m	Tidak Ada drainase	Loktunggul RT. 15	117,4974979	0,055348277
13	11	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi jalan	Lebar 3.m panjang 200.m	Jalan becek dan rusak	Jln urip sumiharjo RT.11 kel bontang Lestari, kel. bontang	117,4549853	0,0354058
14	7	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi	100m	Jalan rusak	Jl. Limnas 2 bontang lestari	117,5985184	-0,762690516
15	6	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pengecoran jln adipura 3	1unit: panjang 650m lebar 4m tebal 15cm	Jalan rusak	Jln.adipura 3 Rt.06 Kel Bontang lestari	117,4679644	0,1069356
16	8	Infrastruktur	Pembangunan_renovasi_gedung	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	1. Renovasi MASJID nurul hidayah 2. Renovasi PAUD	1.ukuran masjid 20x20 perbaikan plafon,atap dan pengecatan luar dalam,dan perbaikan atap wc masjid	1. Masjid : plafon tidak layak/rusak warna cat pudar dan atap masjid dan atap wc	Jl.lnnmas 2 nyerakat rt08 bontang lestari	117,449581	0,050224359
17	13	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	Lahan_milik_pemerintah	Rehab jembatan 1 paket dengan dermaga	Jembatan P.100m L. 2m dermaga 4 x 20m	Dermaga sudah roboh. Jembatannya sudah mulai rusak	Jl.abdi negara	117,4662247	0,127637209
18	16	Infrastruktur	jaringan_air_minum		Pipanisasi air bersih	Pipanisasi air bersih dari rt 15 ke 16 uk. 2 kilometer	Susahnya mendapatkan air bersih di pulau selungan	Selangan rt 16	117,5078494	0,06658759
19	18	Infrastruktur	bangun_rehab_jembatan	Lahan_milik_pemerintah	Semenisasi ujung jln jamrud dan jalan marmer blok J	Jln jamrud 45 meter dan jln marmer 50 meter masing2 lebar 4 meter	Bila nujan jln Becek dan licin khususnya warga yg tinggal di pinggir jln tersebut	Jalan jamrud ujung jln Marmer blok I	117,4590245	0,0686885
20	19	Infrastruktur	bangun_rehab_drainase	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Drenasi air 60 M	1 paket	Gangguan saluran pembuangan air limbah	Jl.batu bara.NO.18	117,4662247	0,127637209
21	1	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi jalan	Panjang 120 meter, lebar 2,50 meter,tinggi 15 meter	Agar warga yg berada di gang lemon mempunyai akses yg layak	Jalan Pramuka 3,gang lemon RT 01	117,4609768	0,0850451
22	4	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi jalan	P 120 meter x L 4 meter x T 20 cm	jalan yg sekrang sdh hancur dan berlubang	Jalan karya bakti rt 04, bontang lestari	117,4568637	0,0752885
23	11	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi jalan	Panjang 50 meter, lebar 3,5 meter	Bergelombang dan becek saat hujan, belum di cor	Jl. Urip Sumiharjo RT 11 kel. Bontang Lestari, kel.	117,4561696	0,0340112
24	13	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisai gang belakang posyandu	3m x 100m	Jalan rusak	Jl.abdi negara	117,4662247	0,127637209
25	11	Infrastruktur	bangun_rehab_drainase	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pembuatan drainase paret	Panjang 360 meter, lebar 40 centimeter , tinggi 60 centimeter	Air menggenang saat hujan krn tdk ada saluran air	Jl. Urip Sumiharjo RT 11 Kel. Bontang Lestari, kel.	117,4549853	0,0354057
26	10	Infrastruktur	bangun_rehab_drainase	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pembuatan drainase	Lebar atas 60 cm lebar bawah 50 cm panjang 200 meter	Tidak ada saluran sehingga air masuk k.badan jalan hingga banjir	Jl Setya lencana 2	117,4380761	0,029489218

27	11	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pengerasan dan Semenisasi Badan jalan dan drainase	Panjang 100 meter, Lebar 4 meter	Jalan becek dan licin saat hujan, bahkan kadang kadang banjir bila hujan deras	Jln urip sumoharjo gang swadaya RT 11	117,4544149	0,032897016
28	12	Infrastruktur	Pembangunan_psu_permukiman	Lahan_milik_pemerintah	Pengadaan tiang listrik	10 batang tiang listrik	Terjadi pemadaman listrik ke rumah warga akibat terengakutu mobilisasi di	Jl. Letj Urip Sumoharjo RT 12	117,4687431	0,034977312
29	2	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	150.000.000	L 4m P 100m	buat gang damai untuk masyarakat	Jl pramuka 3	117,4605988	0,087758882
30	11	Infrastruktur	bangun_rehab_drainase	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pembuatan saluran drainase	Panjang 150 meter lebar 0,5 meter	Air menggenang saat hujan karena tidak saluran air	Jln Urip Sumoharjo Gang Swadaya RT 11 <small>11 kalurahan Jln Jamdu blok F RT 18 perumahan BPL bontang lestari</small>	117,4545095	0,035259849
31	18	Infrastruktur	Pembangunan_rehabilitasi_turap	Lahan_milik_pemerintah	Panjang 60 meter	Panjang 60 meter lebar bawah 60 cm lebar atas 40 cm	Rawaong longsor bagian belakang rumah penduduk	RT 18 perumahan BPL bontang lestari	117,4602714	0,0678745
32	7	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi	70m	Jalan rusak	Jl. Limas 2 bontang lestari	99,24709801	77,05381413
33	7	Infrastruktur	bangun_rehab_jembatan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Perbaikan jembatan	150m	Jembatan rusak	Jl. Limas 2 bontang lestari	117,4653091	0,179135436
34	7	Infrastruktur	bangun_rehab_jembatan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pembangunan gedung bpu	10x18m	Membuat bangunan baru	Jl. Limas 2 bontang lestari	117,4662247	0,127637209
35	4	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi gang	4 meter x20 cmx 150 meter	Sama sekali tidak pernah ada semenisasi	Gang karya 4 rt 04	117,4584204	0,0762593
36	2	Infrastruktur	Pembangunan_renovasi_gedung	masyarakat_perlu_pembebasn_laha	pos rongdah ukuran 4x4	ukuran 4x4	mengusulkan pos rongdah	Jl pramuka 3	117,4723842	0,096062745
37	15	Infrastruktur	Pengadaan_lahan	masyarakat_perlu_pembebasn_laha	Pengadaan lahan Pemakaman umum	3000 m2	Tidak ada lahan Pemakaman umum	Selantuko RT. 14	117,4902313	0,057136066
38	15	Infrastruktur	Pembangunan_rehabilitasi_turap	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pembangunan terminal/parkiran diujung jembatan	20 x 40 meter	Tidak Ada parkiran diujung jembatan	Loktunggul RT. 15	117,4577652	0,1053553
39	15	Infrastruktur	bangun_rehab_jembatan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Pembangunan dermaga	8 m x 20 m	Belum ada dermaga diujung jembatan	Loktunggul RT. 15	117,497355	0,062797308
40	19	Infrastruktur	Pembangunan_renovasi_gedung	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	1 paket Gedung BPU	1 unit	Kurangnya fasilitas umum untuk kegiatan masyarakat dalam melakukan kegiatan formal dan	Jl.kalimaya RT.19 No.00	117,4594929	0,0684657
41	19	Infrastruktur	Pembangunan_rehabilitasi_turap	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Turap di Jl. Granit RT.19	1 paket p.10 L.20 M	Sering terjadi longsor	Jl.granit No.00	117,4662247	0,127637209
42	19	Infrastruktur	Pembangunan_renovasi_gedung	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	1 paket	1 paket	Belum pernah melakukan renovasi arap bocor	Jl. Batu bara no.34	117,4662247	0,127637209
43	8	Ekonomi			1. Pengadaan mesin jahit taylor dan obras	1. Mesin jahit 15 buah 2. Obras 15 buah	mesin jahit dan obras rusak	Jl. Moch Roem nyerakat rt08 bontang lestari	117,444997	0,04972868
44	15	Ekonomi			Pembangunan Destinasi Wisata	500 meter	Tidak ada fasilitas untuk wisatawan	Loktunggul RT. 15	117,4966892	0,060431246
45	15	Infrastruktur	Pengadaan_lahan	masyarakat_perlu_pembebasn_laha	Perluasan lahan SDN 014 BS	3000 m2	Kurangnya lahan sekolah	Loktunggul RT. 15	117,4995108	0,055936
46	15	Infrastruktur	Pembangunan_rehabilitasi_polder	masyarakat_perlu_pembebasn_laha	Pembangunan Tower Telkomsel	1 Unit	Signal tidak baik	Loktunggul RT. 15	117,4995171	0,0559548
47	15	Ekonomi			Pengadaan perahu dan mesin untuk nelayan budidaya rumput laut dan keramba	4 kelompok	Kurangnya perahu nelayan	Loktunggul RT. 15	117,496915	0,060882754
48	15	Ekonomi			Pengadaan bibit rumput laut dan bibit ikan air laut	4 kelompok	Kurangnya bibit	Lokrunggul RT. 15	117,4966846	0,060106482
49	11	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Semenisasi badan jalan dan drainase	Panjang 150 meter, lebar 4 meter	Jalan rusak, becen, licin dan banjir saat hujan turun	Jln Urip Sumoharjo gang swadaya RT 11 <small>11 kalurahan</small>	117,452474	0,039033943
50	15	Ekonomi			Pengadaan kapal dan alat tangkap modern	2 unit	Tidak ada kapal tangkap yang besar dan modern.	Lokrunggul RT. 15	117,4966993	0,060398358
51	15	Infrastruktur	Pengadaan_perbaikan_sapras_jala		Pengadaan lampu penerangan jalan	80 unit	Tidak ada penerangan jalan	Loktunggul RT. 15	117,4995696	0,0558998
52	13	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	Lahan_milik_pemerintah	Pehap jembatan panjang	P.100 m. L. 2 m	Jembatan Sudah rusak	Jl.abdi negara	117,4662247	0,127637209
53	13	Infrastruktur	Pembangunan_peningkatan_jalan	Lahan_milik_pemerintah	Penambahan jembatan	1x100m	Jalan rusak	Jl. Abdi negara	117,4662247	0,127637209
54	13	Infrastruktur	Pembangunan_renovasi_gedung	masyarakat_akan_sudah_dihibahkan	Rehab paud/ posyandu	40 x 50	Babgunan Rusak	Jl.abdi negara	117,4662247	0,127637209